

MATERIALES CURSO 2026/27

MATERIALES		Primero CICLOS MEDIOS			
		1º CFGM Instalaciones eléctricas y automáticas			
PRIMERO	Destornillador plano (aislado) de 3mm	x			
	Destornillador plano (aislado) de 4mm	x			
	Destornillador estrella (aislado) PH01	x			
	Destornillador estrella (aislado) PH02	x			
	Alicates	x			
	Tijera de electricista	x			
	Pinza amperimétrica con fondo de escala 6-20A o Polímetro de AC 20A	x			
	Botas de seguridad	x			
	Pantalón largo de trabajo gris	x			
	2 Polos o camisas azul eléctrico con el logo del centro y ciclo (El Departamento lo suministrará al comienzo de las clases)	x			
	Guantes de electricista y de mecanizado	x			
	Reglamento REBT	x			

MATERIALES		Segundo CICLOS MEDIOS			
		2º CFGM Instalaciones eléctricas y automáticas			
SEGUNDO	Destornillador plano (aislado) de 3mm	x			
	Destornillador plano (aislado) de 4mm	x			
	Destornillador estrella (aislado) PH01	x			
	Destornillador estrella (aislado) PH02	x			
	Alicates	x			
	Tijera de electricista	x			
	Pinza amperimétrica con fondo de escala 6-20A o Polímetro de AC 20A	x			
	Botas de seguridad	x			
	Pantalón largo de trabajo gris	x			
	2 Polos o camisas azul eléctrico con el logo del centro y ciclo (El Departamento lo suministrará al comienzo de las clases)	x			
	Guantes de electricista y de mecanizado	x			
	Reglamento REBT	x			

MATERIALES CURSO 2026/27

MATERIALES		primeros CICLOS SUPERIORES			
		1º CFGS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS	1º CFGS AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL	1º CFGS ENERGÍAS RENOVABLES	
primeros	Destornillador plano (aislado) de 3mm	X	X	X	
	Destornillador plano (aislado) de 4mm	X	X	X	
	Destornillador estrella (aislado) PH01	X	X	X	
	Destornillador estrella (aislado) PH02	X	X	X	
	Alicates	X	X	X	
	Tijera de electricista	X	X	X	
	Pinza amperimétrica con fondo de escala 6-20A o Polímetro de AC 20A	X	X	X	
	Botas de seguridad	X	X	X	
	Pantalón largo de trabajo gris	X	X	X	
	2 Polos o camisas azul eléctrico con el logo del centro y ciclo (El Departamento lo suministrará al comienzo de las clases)	X	X	X	
	Guantes de electricista y de mecanizado	X	X	X	
	Reglamento REBT	X	X	X	

MATERIALES		Segundos CICLOS SUPERIORES			
		2ºCFGS SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS	2ºCFGS AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL	2ºCFGS ENERGÍAS RENOVABLES	
Segundos	Destornillador plano (aislado) de 3mm	x	x	x	
	Destornillador plano (aislado) de 4mm	x	x	x	
	Destornillador estrella (aislado) PH01	x	x	x	
	Destornillador estrella (aislado) PH02	x	x	x	
	Alicates	x	x	x	
	Tijera de electricista	x	x	x	
	Pinza amperimétrica con fondo de escala 6-20A o Polímetro de AC 20A	x	x	x	
	Botas de seguridad	x	x	x	
	Pantalón largo de trabajo gris	x	x	x	
	2 Polos o camisas azul eléctrico con el logo del centro y ciclo (El Departamento lo suministrará al comienzo de las clases)	x	x	x	
	Guantes de electricista y de mecanizado	x	X	X	
	Reglamento REBT	x	X	X	